


I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 3 — Центр профнавигации и развития карьеры» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ — Тамбов, поселок Первомайский, улица Студенческая, дом 64.

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N фото	Содержание	Значимо для инва-лида (ка-тегория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть		-	ДП-В	-	-
2	Путь (пути) движения на территории	есть		-	ДП-В		Текущий ремонт



3	Лестница (наружная)	есть		-	ДП-В	Оборудовать согласно правил СП 59.13330.2016 пункт 5.1.12	Текущий ремонт
---	---------------------	------	---	---	------	---	----------------

4	Пандус (наружный)	есть		-	ДП-В	-	-
5	Автостоянка и парковка	есть		-	ДП-В	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне			-	-			

II. Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	-	не нуждается

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 3 — Центр профнавигации и развития карьеры» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ — Тамбов, поселок Первомайский, улица Студенческая, дом 64.

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане N фото	Содержание	Значимо для Инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть		-	ДП-В	-	-

2	Пандус (наружный)	есть		-	ДП-В	-	-
3	Входная площадка (перед дверью)	есть		-	ДП-В	-	-
4	Дверь (входная)	есть		-	ДП-В	-	-



--	--	--	--	--	--	--	--

5 Тамбур

есть

-


ДП-В

-

-



6. Навес над входной площадкой, нет водоотвод



ДП-В

-

-

ОБЩИЕ требования к зоне

-

-

-

-

-

-

-

II. Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Вход в здание	ДП-В			Не нуждается


<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 3 — Центр профнавигации и развития карьеры» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ — Тамбов, поселок Первомайский, улица Студенческая, дом 64.

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			-	ДП-В	-	-

2	Лестница (внутри здания)	есть		-	ДП-В	-	-
---	--------------------------	------	--	---	------	---	---

--	--	--	--	--	--	--	--

3

Пандус (внутри здания)

есть

-

ДП-В

-

-



4

Лифт пассажирский (или подъемник)

есть

-

ДП-В

-

-



5

Дверь

есть

-

ДП-В

-

-



6 Пути эвакуации (в т.ч. есть зоны безопасности)



6, 7, 8, 9, -
10, 11, 12,
13, 14, 15,
16; 17;18

ДП-В

-

-

ОБЩИЕ требования к зоне

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на Плане	N Фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-В			Не нуждается

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

І. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант І - зона обслуживания инвалидов

Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 3 — Центр профнавигации и развития карьеры» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ — Тамбов, поселок Первомайский, улица Студенческая, дом 64.

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть			1. Отсутствует тактильная информация	ДП-В	1. Установка тактильной схемы с информацией об организации 8.6.9 СП 59.13330.2016	-

2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов	ДП-В			Не нуждается

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 3 — Центр профнавигации и развития карьеры» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ — Тамбов, поселок Первомайский, улица Студенческая, дом 64.

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва-лида (ка-тегория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II- места приложения труда	-			-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения

Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 3 — Центр профнавигации и развития карьеры» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ — Тамбов, поселок Первомайский, улица Студенческая, дом 64.

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <u><*></u> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <u><*></u> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	-	-	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 3 — Центр профнавигации и развития карьеры» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ — Тамбов, поселок Первомайский, улица Студенческая, дом 64.

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть			-	К, О, С	-	-

								
2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			В гардеробной нет адаптированных для колясочников вешалок	К	-	-

	ОБЩИЕ требования к зоне						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
ДП-В	ДП-В			Не нуждается

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 3 — Центр профнавигации и развития карьеры» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ — Тамбов, поселок Первомайский, улица Студенческая, дом 64.

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть	-		-	-	-	-

2	Акустические средства	есть		-	-	-	-
3	Тактильные средства	есть			-	-	-



	ОБЩИЕ требования к зоне							
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДУ			Не нуждается

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____