

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ОСИ

«09» июля 2025 г.

приказ 5472-ПД



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №3 – Центр профнавигации и развития карьеры»

1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ - Тамбов, поселок Первомайский, улица Студенческая, дом 64.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 37472 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да); 49 305 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2024г., последнего капитального ремонта 2024г.

1.4. Год постройки здания 2024г., последнего капитального ремонта - 2024г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль 2025г. капитального -

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №3 – Центр профнавигации и развития карьеры», ТОГАОУ «Школа №3-Центр профнавигации и развития карьеры»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ - Тамбов, поселок Первомайский, улица Студенческая, дом 64.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Тамбовской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Российская Федерация, Тамбовская область, город Тамбов, улица Советская, дом 108.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): К, О, С, Г, У

2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 2425

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) остановка пассажирского транспорта в шаговой доступности от школы

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да, 18А

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м

3.2.2 время движения (пешком): 1 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет

3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории МГН	
	<i>в том числе:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В(С,Г,У) ДЧ-В (К,О)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

_____ Объект признан доступным полностью всем _____ДП-В(С,Г,У),ДЧ-В (К,О)_____

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Обеспечить доступ к системам связи сотрудникам

4.2. Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до _____ года

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Не нуждается

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до 2029 года

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Не нуждается

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: _____

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов РО ВОРДИ;

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «05» 06 2025 г.;
2. Акта обследования объекта от «05» 06 2025 г

Руководитель рабочей группы:

Должность директор

В.Б.Яковлева

Члены рабочей группы:

Должность Заместитель директора по АХР

Р.С.Ягубов

Должность Заведующий хозяйством

А.А.Родин

В том числе:

Председатель РО ВОРДИ Тамбовская область

Е.Н.Сарычева

Представитель организации, расположенной на объекте: должность Заместитель директора по УВР

И.А.Морозова



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ОСИ

«09» июля 2025



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

г. Тамбов

Дата составления

05.06.2025

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №3 – Центр профнавигации и развития карьеры»

1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ - Тамбов, поселок Первомайский, улица Студенческая, дом 64.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 37472 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да); 49 305 кв.м

1.4. Год постройки здания 2024г., последнего капитального ремонта 2024г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июля 2025г. капитального -

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №3 – Центр профнавигации и развития карьеры», ТОГАОУ «Школа №3-Центр профнавигации и развития карьеры»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ - Тамбов, поселок Первомайский, улица Студенческая, дом 64.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Тамбовской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Российская Федерация, Тамбовская область, город Тамбов, улица Советская, дом 108.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): К, О, С, Г, У

2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 2425

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) остановка пассажирского транспорта в шаговой доступности от школы

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да, 18А

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м

3.2.2 время движения (пешком): 1 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет

3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории МГН	
	<i>в том числе:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Обеспечить доступ всем сотрудникам

4.2. Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2029 года

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается

2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Не нуждается

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до 2029 года

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Не нуждается

5. Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

Руководитель рабочей группы:

Должность директор

В.Б.Яковлева

Члены рабочей группы:

Должность Заместитель директора по АХР

Р.С.Ягубов

Должность Заведующий хозяйством

А.А.Родион

В том числе:

Председатель РО ВОРДИ Тамбовская область

Е.Н.Сарычева

Представитель организации, расположенной на объекте: должность Заместитель директора по УВР

И.А.Морозова



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОСИ
«09» июль 2025



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

г.Тамбов

Дата составления

05.06.2025

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №3 – Центр профнавигации и развития карьеры»

1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, поселок Первомайский, улица Студенческая, дом 64.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 37472 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да); 49 305 кв.м 1.4. Год постройки здания 2024г., последнего капитального ремонта 2024г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль 2025г. капитального -

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №3 – Центр профнавигации и развития карьеры», ТОГАОУ «Школа №3-Центр профнавигации и развития карьеры»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ – город Тамбов, поселок Первомайский, улица Студенческая, дом 64.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (*К, О, С, Г, У*): *К, О, С, Г, У*

2.6. Плановая мощность: (*посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность*): 2425

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (*да, нет*): да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*) остановка пассажирского транспорта в шаговой доступности от школы

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да 18А

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м

3.2.2 время движения (пешком): 1 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): да

3.2.4 Перекрестки (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (*акустическая, тактильная, визуальная; нет*): визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: (*есть, нет*): нет

3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории МГН	
	<i>в том числе:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В(С,Г,У) ДЧ-В (К,О)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан доступным полностью всем

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Не нуждается

4.1. Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до _____ года

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Не нуждается

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до 2029года

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Не нуждается

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: _____

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов РО ВОРДИ;

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 3 л.
3. Путей движения в здании	на 5 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 3 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 3 л.

Результаты фотофиксации на объекте: 30 на 16 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): _____

Руководитель рабочей группы:

Должность директор

В.Б.Яковлева

Члены рабочей группы:

Должность Заместитель директора по АХР

Р.С.Ягубов

Должность Заведующий хозяйством

А.А.Родина

В том числе:

Председатель РО ВОРДИ Тамбовская область

Е.Н.Сарычева

Представитель организации, расположенной на объекте: должность Заместитель директора по УВР

И.А.Морозова

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержа ние	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			удовлет ворительн ое	ДП-В	Не нуждается	Не требуется
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			удовлет ворител ьное	ДП-В	Не нуждается	Не требуется
1.3	Лестница (наружная)	Есть			удовлетв орительн ое	ДП-В	Не нуждается	Не требуется

1.4	Пандус (наружный)	Есть			удовлетворительное	ДП-В	Не нуждается	Не требуется
1.5	Автостоянка и парковка	Есть			удовлетворительное	ДП-В	Не нуждается	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Территории прилегающей к зданию (участку)	ДП-В			Объект доступен полностью всем

Комментарий к заключению: Объект доступен полностью всем.

I. Результаты обследования:
2.Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть			Удовлетворительно	ДП-В	Не нуждается	Не требуется
2.2	Пандус (наружный)	Есть			Удовлетворительно	ДП-В	Не нуждается	Не требуется

2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть			Удовлетворительно	ДП-В	Не нуждается	Не требуется
2.4	Дверь (входная)	Есть			Удовлетворительно	ДП-В	Не нуждается	Не требуется
2.5	Тамбур	Есть			Удовлетворительно	ДП-В	Не нуждается	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Вход (входы) в здание	ДП-В			Объект доступен полностью всем, в ремонте не нуждается

Комментарий к заключению: Объект доступен полностью всем, в ремонте не нуждается.

Приложение №3
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №
от _____ 2025 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ

3.1	Коридор	Есть		удовлетворитель но	ДП-В	Не нуждается	Не требуется
-----	---------	------	--	-----------------------	------	--------------	--------------

3.2	Лестница	Есть			удовлетворитель но	ДП-В	Не нуждается	Не требуется
3.3	Пандус	Есть			удовлетворитель но	ДП-В	Не нуждается	Не требуется

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Есть			удовлетворитель но	ДП-В	Не нуждается	Не требуется
3.5	Дверь	Есть			удовлетворитель но	ДП-В	Не нуждается	Не требуется
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть			удовлетворитель но	ДП-В	Не нуждается	Не требуется
	Общие требования к зоне				удовлетворитель но	ДП-В	Не нуждается	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В			Объект доступен полностью всем.

Комментарий к заключению: Объект доступен полностью всем.

Приложение №4
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от 05.06.2025 г.

I. Результаты обследования:
4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержани е	Виды работ

4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть			Удовлетворительно	ДП-В	Не нуждается	Не требуется
4.2	Зальная форма обслуживания	Да			Удовлетворительно	ДП-В	Не нуждается	Не требуется

4.3	Прилавочная форма обслуживания	Да			Удовлетворительно	ДП-В	Не нуждается	Не требуется
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-----	-----	-----	Не требуется
4.5	Кабина Индивидуального обслуживания	нет			-----	-----	-----	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне				-----	-----	-----	

I. Результаты обследования:
5.Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержани е	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть			Удовлетворительно	ДП-В	Не нуждается	Не требуе тся
5.2	Душевая/ванная комната	Нет			-----	-----	-----	

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Да			Удовлетворительно	ДП-В	-Не нуждается	Не требуе тся
	ОБЩИЕ требования к зоне				-----	-----	-----	


II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Санитарно – гигиенические помещения	ДП-В			Не нуждается

Комментарий к заключению: Объект полностью доступен всем.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функциональн о планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть			Удовлетворитель но	ДП-В	Не нуждается	Не требуется

6.2	Акустические средства	Есть		Удовлетворительно	ДП-В	Не нуждается	Не требуется
6.3	Тактильные средства	Есть		Удовлетворительно	ДП-В	Не нуждается	Не требуется

	ОБЩИЕ требования к зоне						
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомен- дации по адекватности (к пункту 4.1 Акта)
		№ на плане	№ на фото	
Системы информации на объекте	ДУ			Обеспечить доступ к у средствами персоналу

Комментарий к заключению: Система информации на объекте доступна условно, доступ имеют только

Руководитель рабочей группы:

Должность директор

В.Б.Яковлева

Члены рабочей группы:

Должность Заместитель директора по АХР

Р.С.Язубов

Должность Заведующий хозяйством

А.А.Родин

В том числе:

Председатель РО ВОРДИ Тамбовская область

Е.Н.Сарычева

Представитель организации, расположенной на
объекте: должность Заместитель директора
по УВР

И.А.Морозова



И.А.Морозова


I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 3 — Центр профнавигации и развития карьеры» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ — Тамбов, поселок Первомайский, улица Студенческая, дом 64.

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N фото	Содержание	Значимо для инва-лида (ка-тегория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть		-	ДП-В	Не нуждается	Не требуется
2	Путь (пути) движения на территории	есть		-	ДП-В	Не нуждается	Не требуется



3	Лестница (наружная)	есть		-	ДП-В	Не нуждается	Не требуется
---	---------------------	------	---	---	------	-----------------	-----------------

4	Пандус (наружный)	есть		-	ДП-В	Не нуждается	Не требуется
5	Автостоянка и парковка	есть		-	ДП-В	Не нуждается	Не требуется
ОБЩИЕ требования к зоне			-	-			

II. Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	-	не нуждается

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.


<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

1. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 3 — Центр профнавигации и развития карьеры» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ — Тамбов, поселок Первомайский, улица Студенческая, дом 64.

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане N фото	Содержание	Значимо для Инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть		-	ДП-В	Не нуждается	Не требуется

2	Пандус (наружный)	есть		-	ДП-В	Не нуждается	Не требуется
3	Входная площадка (перед дверью)	есть		-	ДП-В	Не нуждается	Не требуется
4	Дверь (входная)	есть		-	ДП-В	Не нуждается	Не требуется




--	--	--	--	--	--	--	--

5	Тамбур	есть	-	ДП-В	-Не нуждается	Не требуется
---	--------	------	---	------	---------------	--------------



6. Навес над входной площадкой, нет водоотвод



ДП-В

Не нуждается

Не требуется

II. Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Вход в здание	ДП-В			Не нуждается


<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____ДП-В_____ Не нуждается в адаптации _____

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 3 — Центр профнавигации и развития карьеры» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ — Тамбов, поселок Первомайский, улица Студенческая, дом 64.

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		-		ДП-В	Не нуждается	Не требуется

2	Лестница (внутри здания)	есть		-	ДП-В	Не нуждается	Не требуется
---	--------------------------	------	--	---	------	--------------	--------------

3	Пандус (внутри здания)	есть		-	ДП-В	Не нуждается	Не требуется
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть		-	ДП-В	Не нуждается	Не требуется
5	Дверь	есть		-	ДП-В	Не нуждается	Не требуется

6 Пути эвакуации (в т.ч. есть зоны безопасности)



6, 7, 8, 9, -
10, 11, 12,
13, 14, 15,
16; 17;18

ДП-В

Не нуждается

Не требуется

ОБЩИЕ требования к зоне

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на Плане	N Фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-В			Не нуждается

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __ДП-В__ Не нуждается в адаптации__

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант І - зона обслуживания инвалидов

Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 3 — Центр профнавигации и развития карьеры» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ — Тамбов, поселок Первомайский, улица Студенческая, дом 64.

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть			1. Отсутствует тактильная информация	ДП-В	1. Установка тактильной схемы с информацией об организации 8.6.9 СП 59.13330.2016	Установка схемы

2	Зальная форма обслуживания	Да		-	ДП-В	Не нуждается	Не требуется
3	Прилавочная форма обслуживания	да		-	ДП-В	Не нуждается	Не требуется

								
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов	ДП-В			Не нуждается

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДП-В _____ Не нуждается в адаптации _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 3 — Центр профнавигации и развития карьеры» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ — Тамбов, поселок Первомайский, улица Студенческая, дом 64.

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II- места приложения труда	-			-

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения

Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 3 — Центр профнавигации и развития карьеры» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ — Тамбов, поселок Первомайский, улица Студенческая, дом 64.

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	-	-	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____


I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 3 — Центр профнавигации и развития карьеры» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ — Тамбов, поселок Первомайский, улица Студенческая, дом 64.

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть			-	ДПВ	Не нуждается	Не требуется

								
2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-

3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			ДПВ	Не нуждается	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности ≤* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	

	ОСИ)			<*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
ДП-В	ДП-В			Не нуждается

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____ ДП-В _____ Не нуждается в адаптации _____

**Приложение 6
к Акту обследования
2025г.**

**I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 3 — Центр профнавигации и развития карьеры» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ — Тамбов, поселок Первомайский, улица Студенческая, дом 64.

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ

1	Визуальные средства	есть	-		-	-	Не нуждается	Не требуется
2	Акустические средства	есть		-	-	Обеспечить доступ к управлению акустическими средствами персоналу	Текущий ремонт	

							
3	Тактильные средства	есть			-	Не нуждается	Не требуется



ОБЩИЕ требования к зоне

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДУ			Доступно только сотрудникам охраны, Обеспечить доступ к управлению акустическими средствами персоналу

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____ ДУ _____ Доступно только сотрудникам охраны _____

Руководитель рабочей группы:
Должность директор

Члены рабочей группы:
Должность Заместитель директора по АХР
Должность Заведующий хозяйством

В том числе:
Председатель РО ВОРДИ Тамбовская область

Представитель организации, расположенной на объекте: должность Заместитель директора И.А.Морозова



И.А.Морозова



Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

59 (пятьдесят девять) листа(ов)
«05» июня 2025 г.



Директор школы

В.Б. Яковлева